



PRAVIDLA LEPENÍ TAPET

NÁHLED - POHLED



- spád 5 cm všude po obvodu
- pruhy bez ohledu na otvory - okna, dveře
- kout - přesah 2 cm u každé strany
- roh - při řezání na pruhy neřešíme - řeší lepič rozřezáním na místě

PŮDORYS




PRAVIDLA LEPENÍ - 1.DÍL


- spád je 5 cm po celém obvodu
- lepič se rozhoduje o směru lepení zprava do leva nebo z leva do prava
- první díl je proto potřeba oříznout o spád nahoře a na hraně o spád 5 cm, aby při následném pasování dalších dílů byla použitelná spadávká

PRAVIDLA LEPENÍ TAPET - DETAIL KOUTU

POHLED



DETAIL KOUTU PŮDORYSU PŘED LEPENÍM



DETAIL KOUTU PŮDORYSU PO NALEPENÍ

